

ENDURA SUPPLY

Planar Product List

- Part No: Obsolete EL640.400-C2 FRA replaced by EL640.400-C2
- Part No: EL640.400-CB1 obsolete, replaced by 8540549R
- Part No: EL640-480-AA1
- Part No: Y-690A
- Part No: 8540549A
- Part No: 175-0993-00
- Part No: 170-0093
- Part No: 370-0061
- Part No: 170-0278
- Part No: 379-0006-00
- Part No: 997-6345
- Part No: 944-0791
- Part No: 147-0007
- Part No: 147-0001
- Part No: 997-6167
- Part No: 997-6187
- Part No: 997-6162
- Part No: 997-5726
- Part No: 995-0297-00
- Part No: 995-0321-00
- Part No: 995-0322-00
- Part No: 997-7202
- Part No: 944-2884
- Part No: 160-0831
- Part No: 997-7207
- Part No: 675-0028
- Part No: Power Cable For:004120018
- Part No: Power Cable For:004120021
- Part No: PLL1500M
- Part No: MX46-L
- Part No: EL512.256-H2
- Part No: 997-6359-00LF obsolete, alternative LA1500R

- Part No: LA1500R
- Part No: LA1750-RTZ obsolete, no direct replacement
- Part No: 8540621
- Part No: 8540615A Type EL640.480-AF1 AG
- Part No: 944-2241-01
- Part No: 997-5253-00
- Part No: 998-1247-00
- Part No: 997-9252-01
- Part No: 998-2653-00
- Part No: PS6574K
- Part No: EL320.256 FD6
- Part No: 8540621A
- Part No: 944-2893-08B
- Part No: 170-0093MF
- Part No: 670-0071
- Part No: 997-6163
- Part No: 997-5736